


Outils de l'ingénierie : Modélisation Cinématique



Source: mecamedia

Table des matières

1.	LES LIAISONS CINEMATIQUES	2
1.1	QU'EST-CE QU'UNE LIAISON ?	
1.2	ILLUSTRATION :	2
1.3	NOTION DE SOLIDE	2
1.4	NOTION DE SYSTEME MATERIEL	2
1.5	ETUDE DES LIAISONS : CINEMATIQUE DU CONTACT	3
1.6	DESCRIPTION GEOMETRIQUE DU CONTACT	3
1.7	MODELISATION DES LIAISONS	5
1.8	RÉALISATION DES LIAISONS	6
1.9	NOTION DE CLASSE D'ÉQUIVALENCE	6
1.10	D LES DIFFERENTES LIAISONS CINEMATIQUES	7
2.	LA RÉALISATION DU SCHEMA CINÉMATIQUE	10
2.1	METHODOLOGIE	10
2.2	LE SUPPORT DE L'ETUDE	10
2.3	DETERMINATION DES CLASSES D'EQUIVALENCES	12
2.4	REALISATION DU GRAPHE DES LIAISONS	12
2.5	DETERMINATION DE CHAQUE LIAISON	13
2.6	TRACE DU SCHEMA CINEMATIQUE	14
3.	MODELISATION DES REALISATIONS	17
4.	PRINCIPAUX SYMBOLES ASSOCIES AUX SYSTEMES MECANIQUES	19

Le but de ce cours est de pouvoir modéliser, représenter, concevoir des systèmes pluri technologiques à dominante mécanique afin de pouvoir simuler, vérifier et prédire un comportement (vitesse, mouvement, effort...).

Les mécanismes réels sont souvent complexes. De nombreuses pièces participent à la réalisation technologique de ces mécanismes, ce qui peut rendre difficile la compréhension du fonctionnement du mécanisme.

Le schéma cinématique est une représentation <u>simplifiée et codée</u> du mécanisme, qui ne tient compte <u>ni des formes,</u> <u>ni des dimensions du mécanisme,</u> et qui obéit à une norme. Il traduit de façon simple le fonctionnement cinématique du mécanisme et est utilisé en :

- Analyse pour appréhender rapidement le fonctionnement.
- <u>Conception</u> pour exprimer rapidement la solution technique liée à une fonction de service.



1. LES LIAISONS CINEMATIQUES


1.1 QU'EST-CE QU'UNE LIAISON?

C'est un **modèle cinématique** du mécanisme (c'est à dire une interprétation en termes de mouvements relatifs possibles entre pièces).

On dira que deux ensembles sont en liaison s'<u>ils restent en contact</u> par l'intermédiaire de **surfaces** au cours de l'utilisation du mécanisme.

Nous verrons cependant que la connaissance des surfaces de contact n'est pas toujours suffisante pour connaître les possibilités de mouvement, et donc pour définir la liaison mise en jeu.

1.2 ILLUSTRATION:



1.3 NOTION DE SOLIDE

Solide réel :

C'est un solide dont la masse est **constante**, mais dont les autres grandeurs caractéristiques peuvent varier : température, dimension...

Solide indéformable :

C'est un solide dont le volume et les formes seront invariants quelles que soient les actions qui lui sont appliquées. Cette hypothèse simplificatrice sera utilisée en statique et cinématique. Les déformations restant très souvent faibles, cette hypothèse est justifiée.

1.4 NOTION DE SYSTEME MATERIEL

Système matériel:

On appelle système matériel une pièce dont la masse reste constante pendant son étude.

Ex: Le corps de la came de serrage ou une partie de ce corps sont des systèmes matériels différents.

*	Outils de l'ingénierie : Modélisation Cinématique	Page 2	IUT BUT GMP

Système matériel isolé :

Isoler un système matériel consistera à imaginer le système seul, isolé par une frontière fictive. Les solides qui étaient en contact avec lui seront alors considérés comme des éléments extérieurs.

Ex:

- Si on isole la came alors: le levier, la pièce, l'axe, et le corps sont les solides extérieurs agissant sur elle.
- Si on isole l'axe alors le corps et la came sont les deux seuls solides extérieurs agissant sur lui.

1.5 ETUDE DES LIAISONS : CINEMATIQUE DU CONTACT

Qu'est-ce qu'une liaison?

C'est un **modèle cinématique** du mécanisme (c'est à dire une interprétation en termes de mouvements relatifs possibles entre pièces).

On dira que deux ensembles sont en liaison s'ils restent en **contact** par l'intermédiaire de **surfaces** au cours de l'utilisation du mécanisme.

1.6 DESCRIPTION GEOMETRIQUE DU CONTACT


Dans la suite, nous utiliserons la notion de repère *orthonormé*: C'est un repère dont les axes sont orthogonaux 2 à 2 (orthogonal = perpendiculaire = normal), et dont les vecteurs directeurs de chaque axe ont pour norme 1.


Les solides seront considérés comme INDÉFORMABLES ET GÉOMÉTRIQUEMENT PARFAITS.

1.6.1 CONTACT PONCTUEL:

Deux solides sont en contact ponctuel si leur contact se réduit à un point.

- L'axe principal est perpendiculaire au plan tangent commun (ici le plan de contact).
- Le centre du repère est sur le point de contact





1.6.2 CONTACT LINEIQUE:

Deux solides sont en contact linéique si le contact a lieu suivant une droite ou un cercle.


Contact linéique rectiligne:

- Le centre du repère est au milieu du segment commun.
- Le contact est défini par deux axes :
 L'axe de la ligne, L'axe normal (perpendiculaire) au plan tangent commun (ici le plan de contact).

Contact linéique circulaire :

 Le centre du repère est situé au centre du cercle de contact.

L'axe du contact est défini par l'axe du cylindre.



1.6.3 CONTACT SURFACIQUE:


Deux solides sont en contact surfacique si leur contact a lieu suivant une surface.

Contact surfacique plan:

- L'origine du repère est au centre du contact.
- L'axe du contact est défini par l'axe perpendiculaire au plan tangent commun (ici les deux plans).


Contact surfacique cylindrique :

- L'origine du repère est au milieu du segment commun défini par l'axe du cylindre.
- L'axe du contact est défini par l'axe du cylindre.



Contact surfacique sphérique :

- L'origine du repère est au centre de la sphère (ou de la portion sphérique)
- Il n'y a pas d'axe privilégié de par la nature du contact.






Outils de l'ingénierie : Modélisation Cinématique


Contact surfacique conique :

- L'origine du repère est au milieu du segment commun défini par l'axe du cylindre.
- L'axe du contact est défini par l'axe du cylindre.



Contact surfacique hélicoïdal:

- L'origine du repère est au milieu du segment commun défini par l'axe de l'hélicoïde.
- L'axe du contact est défini par l'axe de l'hélicoïde.



1.7 MODELISATION DES LIAISONS

1.7.1 NOTION DE LIAISON PARFAITE:

On appelle liaison parfaite une liaison obtenue à l'aide de surfaces géométriquement parfaites, avec un jeu de fonctionnement nul, et un contact sans adhérence (pas de frottement).

La liaison parfaite est une liaison théorique. Les liaisons réelles rencontrées dans un mécanisme seront modélisées par des liaisons parfaites.


1.7.2 NOTION DE DEGRÉS DE LIBERTÉ (DDL)

On appelle degré de liberté entre deux solides 1 et 2, les <u>mouvements relatifs indépendants</u> possibles dans le repère local associé. On dénombre six degrés de liberté possibles.

On aura une liaison entre deux solides lorsqu'au moins 1 degré de liberté sera supprimé. Les degrés de liberté d'une liaison seront les mouvements autorisés parmi les 6.

Identification des mouvements

Il existe six mouvements. Une translation sur chaque axe ainsi qu'une rotation.





Outils de l'ingénierie : Modélisation Cinématique

Page 5

IUT BUT GMP


1.8 RÉALISATION DES LIAISONS


Nous avons vu qu'une liaison était une relation de contact entre deux pièces. C'est la nature et l'agencement des surfaces de contacts qui va déterminer les degrés de liberté de la liaison. Pour un type de liaison donné, plusieurs combinaisons de surfaces de contact existent.

1.8.1 EXEMPLES DE REALISATION DE LA LIAISON PIVOT

Surfaces linéiques et planes

Le contact par surface linéique laisse persister 3 rotations et 2 translations selon l'axe du cylindre qui sont bloquées par le plan.





1.8.2 EXEMPLES DE REALISATION DE LA LIAISON GLISSIERE









Attention la connaissance des surfaces de contact n'est pas suffisante pour déterminer le type de liaison. Dans le cas, par exemple d'un contact cylindre contenu/cylindre contenant, la différence de taille entre la partie mâle et femelle peut amener à des résultats différents malgré un contact similaire au départ.


Surfaces de contact	Jeu	Longueur de guidage	Liaison obtenue
CYLINDRIQUES	Existence de jeu	Importante	Pivot glissant
	Existence de jeu	Faible	Linéaire annulaire
	Pas de jeu (serrage)	Importante	Encastrement

1.9 NOTION DE CLASSE D'ÉQUIVALENCE

Les classes d'équivalence, ou <u>b</u>loc <u>c</u>inématiquement <u>é</u>quivalent (B.C.E.), regroupent toutes les pièces liées entre elles n'ayant pas de mouvement relatif entre elles.

Une table est constituée de quatre pieds et d'un plateau qui sont fixé les uns aux autres. Une table est donc constituée de cinq éléments qui forment une seule classe d'équivalence.


Pour lier des éléments entre eux, on peut les souder, les coller, les emmancher en force (encastrer)...






Outils de l'ingénierie : Modélisation Cinématique Page 6 IUT
BUT GMP

1.10 LES DIFFERENTES LIAISONS CINEMATIQUES



Nom de la li	aison	d° de lib	Schéma plan	Schéma perspective	Exemple de contact	Exemple de réalisation
	d'axe	$T_X = 0$ $R_X = 1$ $T_Y = 0$ $R_Y = 0$ $T_Z = 0$ $R_Z = 0$	+	* Cax	2 2 2	Vélo tout terrain : Liaison pivot entre La roue arrière et le bras oscillant La roue avant et la fourche
PIVOT	d'axe	$T_X = 0$ $R_X = 0$ $T_Y = 0$ $R_Y = 1$ $T_Z = 0$ $R_Z = 0$	$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \vec{\vec{y}}$ $\circlearrowleft \vec{\vec{z}}$	ÿ → x × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	2 2	Le pédalier et le cadre La fourche et le cadre Le bras oscillant et le cadre
	d'axe	$T_X = 0$ $R_X = 0$ $T_Y = 0$ $R_Y = 0$ $T_Z = 0$ $R_Z = 1$	-	* The state of the	1 X 2	0



Le schéma cinématique

Nom de la li	aison	d° de libertés	Schéma plan	Schéma perspective	Exemple de contact	Exemple de réalisation
INT	d'axe	$T_X = 1 R_X = 1$ $T_Y = 0 R_Y = 0$ $T_Z = 0 R_Z = 0$		Q	2 2	
PIVOTGLISSANT	d'axe	T _X =0 R _X =0	$\bigcup_{\vec{v}} \vec{v}$	ÿ <u>1</u> 3	2	Vérin
PIVC	d'axe	T _X =0 R _X =0	-8	5	1 2 2	
	-					1
	d'axe				1 X 2	Joint de cardan
SPHERIQUE A DOIGT	d'axe y			ÿ ,	1 2 x	6
76	d'axe				2 2	- Too 000
ROTULE Nom de la li	aison	$T_X = 0$ $R_X = 1$ $T_Y = 0$ $R_Y = 1$ $T_Z = 0$ $R_Z = 1$	Schéma plan y √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √	Schéma perspective	Exemple de contact	Exemple de réalisation Étau à rotule
						•
	de normale X	$T_X = 0$ $R_X = 1$ $T_Y = 1$ $R_Y = 0$ $T_Z = 1$ $R_Z = 0$	+			<u>Scie sauteuse</u> Contact entre le socie de la scie et la planche à découper,
APPUIPLAN	de normale y	$T_X = 1$ $R_X = 0$ $T_Y = 0$ $R_Y = 1$ $T_Z = 1$ $R_Z = 0$	$\frac{\vec{y}}{\odot \vec{z}}$	→ ÿ z x x	2 2 2	Mosch Services
	de normale 	$T_X = 1$ $R_X = 0$ $T_Y = 1$ $R_Y = 0$ $T_Z = 0$ $R_Z = 1$	†		2 3 4	

Le schéma cinématique

				Le serienta enti-	·
LAIRE	d'axe $T_X = 1$ $R_X = 1$ $T_Y = 0$ $R_Y = 1$ $T_Z = 0$ $R_Z = 1$	ф	\$	2 2	Roulement à rotule Permet un rotulage important, ils sont mantés par paire pour réaliser une liaison pivot, dont un des roulements est libre axialement dans l'alésage.
LINEAIRE ANNULAIRE		$- \bigvee_{O_{\vec{z}}} \vec{x}$	ÿ , <u>3</u>	1 2 2 x	
LINEA		ϕ		2 2 2 2	
Nom de la l		Schéma plan	Schéma perspective	Exemple de contact	Exemple de réalisation
	$ \begin{array}{c} \text{de } \\ \text{normale} \\ \overline{X} \\ \underline{x} \\ \underline{x} \\ \underline{x} \\ \underline{x} \\ \underline{y} \end{array} \begin{array}{c} T_X = 0 R_X = 1 \\ T_Y = 1 R_Y = 1 \\ T_Z = 1 R_Z = 0 \end{array} $	-[]-		2	
	$ \begin{array}{ccc} & \text{de} & \\ & \text{normale} \\ & \overline{X} \\ & \Xi \\ & & T_Y = 1 & R_Y = 0 \\ & & \overline{Z} \\ & & T_Z = 1 & R_Z = 1 \end{array} $	4		1 2	Systèmes de bridage de pièces cylindriques
LINEAIRE RECTILIGNE	$ \begin{array}{cccc} & de & \\ normale & T_X = 1 & R_X = 1 \\ \hline \overrightarrow{y} & T_Y = 0 & R_Y = 1 \\ \hline \overrightarrow{x} & T_Z = 1 & R_Z = 0 \\ \end{array} $	$\bigcup_{\mathcal{O}_{\vec{z}}}^{\vec{y}} \bigcup_{\vec{z}}^{\vec{y}}$			(exemple Vé réglable) Le contact entre les plans du vé et la pièce cylindrique à usiner est un contact linéique.
LINEAIRE		-		2	CI CO
		*	A	2	A STATE OF THE STA
	$ \begin{array}{ccc} & \text{de} & & \\ & \text{normale} & & \\ & \overline{z} & & \\ & \overline{y} & & \\ & \overline{z} & & \\ &$		M		
Nom de la lia		Schéma plan	Schéma perspective	Exemple de contact	Exemple de réalisation
EL	$\begin{array}{cccc} & T_X = 0 & R_X = 1 \\ & & & & \\ normale & T_Y = 1 & R_Y = 1 \\ & & & & \\ \hline \vec{x} & T_Z = 1 & R_Z = 1 \end{array}$	-	Q	2 2	Pointes anti-vibrations Montées sur des enceintes acoustiques de haute-fidélité.
APPUIPONCTUEL	$ \begin{array}{c cccc} de & T_X=1 & R_X=1 \\ \hline rormale & T_Y=0 & R_Y=1 \\ \hline \vec{y} & T_Z=1 & R_Z=1 \end{array} $		y v x	2 2 2	
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	\rightarrow	Q	2	



2. LA RÉALISATION DU SCHEMA CINÉMATIQUE

Dans cette partie du cours nous allons voir comment élaborer un schéma cinématique.

2.1 METHODOLOGIE


Les étapes pour réaliser un schéma sont toujours les mêmes.

- a) Détermination des classes d'équivalence (ou B.C.E),
- b) Réalisation du graphe des liaisons,
- c) Détermination de chaque liaison,
- d) Dessin des liaisons à leur emplacement géométrique sur une épure,
- e) Habillage de l'épure pour la rendre si possible proche de la réalité.

2.2 LE SUPPORT DE L'ETUDE


L'étude va porter sur une bride hydraulique utilisée en productique.

	1	
16	1	Joint torique, 27,8 x 3,6
15	1	Pièce à usiner
14	1	Joint torique, 27,8 x 3,6
13	1	Piston
12	1	Vis HC à bout TC, M10-50-45H
11	1	Écrou HM, M10,8
10	1	Levier
9	2	Taquet
8	1	Table machine
7	1	Couvercle
6	1	Axe
5	1	Pivot
4	1	Vis
3	2	Rondelle M10
2	2	Vis
1	1	Corps
Rep	Qte	Désignation










Détail de la bride.



2.3 DETERMINATION DES CLASSES D'EQUIVALENCES.

Dans un but de simplification, les classes vont être données dans un premier temps

Généralement, et dans un souci de rigueur pour ne pas oublier de pièces, le premier groupe est déterminé à partir de la pièce repérée 1 sur le plan, et les autres groupes à partir du repère suivant non utilisé dans le premier groupe.


Pour identifier les classes d'équivalence sur un plan d'ensemble, on associe une couleur pour chaque groupe.

 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$; bleu $B = \{13, 14\}$; vert $C = \{10, 11, 12\}$; rouge $D = \{15\}$; noir

2.4 REALISATION DU GRAPHE DES LIAISONS

Il faut relier entre elles les classes d'équivalence qui possèdent une, ou plusieurs, liaison en commun en spécifiant le lieu géométrique ainsi que l'orientation de la liaison. Techniquement cela revient à trouver les couleurs qui sont en contact sur le plan.

Nota bene : il faut éviter lorsque cela est possible de croiser les segments représentant les liaisons entre classes.





В

2.5 **DETERMINATION DE CHAQUE LIAISON**

Étude de la liaison entre A et B

	-	-
De quels contacts est constituée la liaison ? Quelle est le nom de la liaison L	Dessin de la liaison dans le plan (x, y) laisse persister	Quel(s) degré(s) de libert cette liaison : Trans° Rota°
Étude de la liaison entre A et C		
De quels contacts est constituée la liaison ? Quelle est le nom de la liaison L	Dessin de la liaison dans le plan (x, y) laisse persister	Quel(s) degré(s) de libert cette liaison : Trans° Rota°
<u>Etude de la liaison entre B et C</u> De quels contacts est constituée la liaison ? Quelle est le nom de la liaison L _{a/c} :	Dessin de la liaison dans le plan (x, y)	Quel(s) degré(s) de liberté laisse persister cette liaison Trans° Rota°

	Outils de l'ingénierie : Modélisation Cinématique	Page 13	IUT BUT GMP	
--	---	---------	----------------	--

Étude de la liaison entre A et D

De quels contacts est constituée la liaison ?	Dessin de la liaison dans le plan (x, y)	Quel(s) degré(s) de libe laisse persister cette lia			
			Trans°	Rota°	
Quelle est le nom de la liaison L :					

Étude de la liaison entre C et D (lorsqu'il y a contact)

De quels contacts est constituée la liaison ?	Dessin de la liaison dans le plan (x, y)	Quel(s) degré(s) de lib laisse persister cette li			
			Trans°	Rota°	
Quelle est le nom de la liaison L					


2.6 TRACE DU SCHEMA CINEMATIQUE

Le schéma cinématique est tracé dans la mesure du possible en respectant l'architecture du mécanisme :

- Mettre en place dans le plan, le schéma des différentes liaisons partielles en respectant leur position sur le dessin d'ensemble.
- Relier tous les éléments de même couleur
- Compléter le schéma et vérifier le fonctionnement du mécanisme.




Outils de l'ingénierie : Modélisation Cinématique Page 14 BUT GMP



L'image en filigrane est donnée pour aider à la construction du schéma. Par la suite il faudra poser des points dans un repère vierge.

Il est possible aussi de réaliser le schéma en perspective isométrique. C'est un excellent travail pour appréhender les notions sur la profondeur en trois dimensions, au même titre que les dessins de tuyauteries.



3. MODELISATION DES REALISATIONS


Selon l'objectif de l'étude, une même réalisation peut être modélisée différemment afin de mettre en évidence différents aspects de la liaison. La modélisation s''établie alors soit par : • une analyse des contacts par une étude des surfaces fonctionnelles,


une analyse des mouvements par une étude des degrés de libertés.

La réalisation des liaisons utilise différentes technologies:

- réalisation par contact direct,
- réalisation par interposition d'éléments glissants (coussinets),
- réalisation par interposition d'éléments roulants (roulements), réalisation par interposition d'un film d'huile (paliers hydrauliques),
- réalisation sans contact (paliers magnétiques).

Voici quelques exemples de modélisation d'éléments standards fréquemment rencontrés:





Douilles à billes



Outils de l'ingénierie : Modélisation Cinématique

Page 17

IUT BUT GMP



Utilisées par 3 ou 4 et montées sur colonne, elle réalise un guidage en translation

Modèle: Sphère/cylindre ou pivot glissant

Guidage à billes



Réalise un guidage en translation.


Modèle: Glissière


"Embouts" à Rotule



Permet 3 rotations dont deux de faible amplitude et sont souvent utilisés en bout de tige de vérin ou pour le montage de biellettes. Modèle: **Sphérique** (rotule)

Roulements à Rotule (billes / rouleaux)





Modèle: S_I (rotule)

Sphérique

Vis à billes



Modèle: Hélicoïdale



Outils de l'ingénierie : Modélisation Cinématique

Page 18

IUT BUT GMP

4. PRINCIPAUX SYMBOLES ASSOCIES AUX SYSTEMES MECANIQUES

